



- UWAGI:**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i pozostałymi rysunkami
  2. Więźba dachowa w stanie złym i wg ekspertyzy technicznej nadaje się tylko do całkowitego demontażu

**Rzut przyziemia i więźba dachowa - inwentaryzacja**

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA		ul. MONTE CASSINO 51 85-791 Bydgoszcz tel. (052)343-27-71	
OBIEKT		NAZWARYSUNKU	
Remont budynku z salką gimnastyczną Szkoły Podstawowej Nr 9 w Bydgoszczy przy ul. Tatrzańskiej 21 obejmujący wymianę stropodachu oraz wykonanie tynków na części ścian		Rzut przyziemia i więźba dachowa - inwentaryzacja	
Branża budowlana	Nazwisko Projektanta	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. J.Głuchowski UAN-KZ-7210/270/89		
Sprawdził architektura	mgr inż.arch. J.Szczutkowski GP-KZ-7342/313/94		22.09.2015
Sprawdził konstrukcja	inż. G. Wolszlegier WBPP-NB-7210/55/81		
Skala rysunku	1 : 50	Numer rysunku	2