

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	m ²	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych pąpa termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia Oczyszczenie istniejącego pokrycia. Przyjęcie istniejącego pokrycia w miejscach uszkodzeń, pęcherzy powietrznych i wykruszeń w pokryciu. Sklejenie i uszczelnienie naprawianych miejsc klejem dekarśkim. Wyznaczenie miejsc przycięcia papy. Przygotowanie palnika gazowego. Układanie metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan-butan. Papa podkładowa astaltowa specjalna PP-50/700-, perforowana wentylacyjna na welonie szklanym, papa nawierzchniowa zgrzewalna modyfikowana SBS, na welonie szklanym, kolor szary. Z uwagi na łamane kopertowe uszczelnianie polaci dachowej do wartości obmiarowej dodaje się wsp. zwiększający 1%. Segment 'A' $(19,10*14,50)+(14,20*9,60)*1,01<\text{wsp}> - (3,47*0,58)<\text{komin}>$ Segment 'B' $(45,40*12,90)*1,01<\text{wsp}> - (0,87*3,10)*7<\text{kominów}> - (0,87*4,18)*1<\text{komin}>$ $(21,60*10,80)*1,01<\text{wsp}> - (0,85*2,15)*2<\text{kaminy}> - (0,83*1,52)*1<\text{komin}>$	m ²	417,318 569,001 230,596	RAZEM 1 217,016
2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki rozporowe obróbkę bez względu na rodzaj pokrycia. Wykonanie zarań w pokryciach i obróbkach. Obróbki blacharskie czapki czap betonowych kominów wentylacyjnych. Segment 'A' $(0,91+1,25)*2*0,10 + (1,28+0,91)*2*0,10 + (1,87-0,91)*2*0,10 + (1,48+0,73)*2*0,10 + (1,52+0,91)*2*0,10*2<\text{szt}> + (1,52-0,81)*2*0,10 + (1,80+0,91)*2*0,10 + (1,30+0,91)*2*0,10 + (1,36+0,91)*2*0,10 + (0,83+0,94)*2*0,10 + (1,53+0,91)*2*0,10*3<\text{szt}> + (0,78+0,91)*2*0,10*4<\text{szt}> + (1,55+0,91)*2*0,10 + (1,27+0,91)*2*0,10$ Segment 'B' $(1,25+1,05)*2*0,10 + (1,23+3,46)*2*0,10*7<\text{szt}> + (1,23+4,54)*2*0,10 + (1,12+1,24)*2*0,10$ $(1,21+2,50)*2*0,10*2<\text{szt}> + (1,21+1,88)*2*0,10$	m ²	9.420 8.652 2.102	RAZEM 20,174
3	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych pąpa termozgrzewalną - jednokrotnie pokrycie pąpa wierzchniego krycia Oczyszczenie istniejącego pokrycia czap kominów wentylacyjnych. Przyjęcie istniejącego pokrycia w miejscach uszkodzeń, pęcherzy powietrznych i wykruszeń w pokryciu. Sklejenie i uszczelnienie naprawianych miejsc klejem dekarśkim. Wyznaczenie miejsc przycięcia papy. Przygotowanie palnika gazowego. Układanie metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan-butan. Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia na welonie szklanym, kolor szary. Segment 'A' $(0,91+1,25) + (1,25*0,91) - (1,87*0,91) + (1,48*0,73) + (1,52*0,91)*2<\text{szt}> + (1,52*0,81) + (1,80*0,91) + (1,30*0,91) + (1,36*0,91) + (0,83*0,94) + (1,53*0,91)*3<\text{szt}> + (0,76*0,81)*4<\text{szt}> + (1,56*0,91) + (1,27*0,91)$ Segment 'B' $(1,25*1,05) + (1,23*3,46)*7<\text{szt}> + (1,23*4,54) + (1,12*1,24)$ $(1,21*2,50)*2<\text{szt}> + (1,21*1,88)$	m ²	26.227 38.076 8.325	RAZEM 72,628
4	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych pąpa termozgrzewalną - obróbki z papy (kot- m ² mierze) elementów metalowych Oczyszczenie istniejącego pokrycia. Wyznaczenie miejsc przycięcia na papy. Przygotowanie palnika gazowego. Układanie metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan-butan. Powlekanie powierzchni metalowych środkiem gruntującym. Kształtowanie obróbek kotwicy kominów wentylacyjnych z papy wierzchniego pokrycia przy użyciu palnika z wsunięciem papy pod istniejące listwy obróbek blacharskich. Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia na welonie szklanym, kolor szary. Segment 'A' $(0,55+0,87)*2*0,40 + (0,90+0,55)*2*0,40 + (1,51+0,55)*2*0,40 + (1,30+0,55)*2*0,40 + (1,16+0,45)*2*0,40 + (1,16+0,55)*2*0,40*2<\text{szt}> + (1,44+0,55)*2*0,40 + (0,94+0,55)*2*0,40 + (1,00+0,55)*2*0,40 + (3,47+0,58)*2*0,40 + (1,17+0,55)*2*0,40*3<\text{szt}> + (0,42+0,55)*2*0,40*4<\text{szt}> + (1,20+0,55)*2*0,40 + (0,91+0,55)*2*0,40$ Segment 'B'	m ²	26.512	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0,85+0,70)*2*0,40 + (0,87+3,10)*2*0,40*2<szt> + (0,87+4,18)*2*0,40 + (0,75+0,88)*2*0,40 (0,85+2,15)*2*0,40*2<szt> + (0,85+1,52)*2*0,40	m ²	28,824 6,695 RAZEM	62,032
5	KNR-W 7- 12 0102-01	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stożka czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B). Czyszczenie powierzchni stalowych opierzeń blacharskich i elementów wentylacji szczotkami z tworzyw o napędzie mechanicznym. Segment 'A' 0,35*(24,75*2+14,70+4,80) (0,10+0,60)*2*12,10*2 + (0,10+0,60)*2*14,60 (0,57*0,57)+(0,57+0,57)*2*0,60 + (1,20*0,90)+(1,20+0,90)*2*1,10 Segment 'B' 0,35*(45,90+12,90)*2 (0,10+0,60)*2*1,35*4*2<strony> 0,35*(21,88*2) (0,10+0,60)*2*21,60*2<strony>	m ²	24,150 13,580 7,393 m ² m ² m ² m ²	41,160 31,780 15,318 15,120 RAZEM
					148,499
6	KNR-W 7- 12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pektu: Segment 'A' 0,35*(24,75*2+14,70+4,80) (0,10+0,60)*2*12,10*2 + (0,10+0,60)*2*14,60 (0,57*0,57)+(0,57+0,57)*2*0,60 + (1,20*0,90)+(1,20+0,90)*2*1,10 Segment 'B' 0,35*(45,90+12,90)*2 (0,10+0,60)*2*1,35*4*2<strony> 0,35*(21,88*2) (0,10+0,60)*2*21,60*2<strony>	m ²	24,150 13,580 7,393 m ² m ² m ² m ²	41,160 31,780 15,318 15,120 RAZEM
					148,499
7	KNR-W 7- 12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntoowania poliwinylowym konstrukcji pełnościennych Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką. Malowa- nie elementów farba poliwinylową podkładową antykorozyjną przeznac- zoną na powierzchnie ocynkowane. Segment 'A' 0,35*(24,75*2+14,70+4,80) (0,10+0,60)*2*12,10*2 + (0,10+0,60)*2*14,60 (0,57*0,57)+(0,57+0,57)*2*0,60 + (1,20*0,90)+(1,20+0,90)*2*1,10 Segment 'B' 0,35*(45,90+12,90)*2 (0,10+0,60)*2*1,35*4*2<strony> 0,35*(21,88*2) (0,10+0,60)*2*21,60*2<strony>	m ²	24,150 13,580 7,393 m ² m ² m ² m ²	41,160 31,780 15,318 15,120 RAZEM
					148,499
8	KNR-W 7- 12 0214-01	Malowanie pędzlem emaliami po iwinylowymi konstrukcji pełnościennych Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką. Malowa- nie elementów farba poliwinylową nawierzchniową przeznaczoną na po- wierzchnie ocynkowane Segment 'A' 0,35*(24,75*2+14,70+4,80) (0,10+0,60)*2*12,10*2 + (0,10+0,60)*2*14,60 (0,57*0,57)+(0,57+0,57)*2*0,60 + (1,20*0,90)+(1,20+0,90)*2*1,10 Segment 'B' 0,35*(45,90+12,90)*2 (0,10+0,60)*2*1,35*4*2<strony> 0,35*(21,88*2) (0,10+0,60)*2*21,60*2<strony>	m ²	24,150 13,580 7,393 m ² m ² m ² m ²	41,160 31,780 15,318 15,120 RAZEM
					148,499

PRZEDMIAR PRAC


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

452512XH-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia połaci dachowych segmentów 'A' i 'B' budynku Zespołu Szkół nr 5 w Bydgoszczy
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Generała Zygmunta Berlinga 13
INWESTOR : Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz ul. Generała Zygmunta Berlinga 13
BRANZA : budowlana

SPORZĄDZIL KALKULACJE : techn. bud. Romuald Juszkow (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 05.07.2012

WYKONAWCA



Data opracowania
05.07.2012

INWESTOR Zespół Szkół nr 5

Mistrzostwa Sportowego
85-736 Bydgoszcz ul. Generała Berlinga 1
tel. 052 543 66 37 fax 052 543 66 95
NIP 525 21 50 677 REGON 001107

Data zatwierdzenia

Dyrektor Szkoły



mgr Stanisław Pięciak